

Błotnik przedni, 911 SC, lekko uszkodzony w transporcie, L

 **TEILE.COM** > 911 > Części karoseryjne > 801-25 Błotnik



Szczegóły produktu

Numer artykułu: 91150303110GRV-USZ

Producent: Oryginalne części Porsche

Stan: **nowy**
Nowy artykuł, nieużywany i nieuszkodzony

Przeznaczone do: Porsche 911 > od roku 1974 do 1989,
1978-1980

Strona: Lewa

Strona:

Dostępność: **wysyłka za 3-7 dni***
*jeżeli towar jest dostępny u producenta

Cena: **1.169,00 €**
(netto:950,41 €)

Opis produktu

Porsche 911G Błotnik przedni, 911 SC, lekko uszkodzony w transporcie, LEWY.

Galeria produktu

