

Czujnik zużycia klocków hamulcowych, oś tylna

 **TEILE.COM** > Porsche Macan > 95B > Koła, hamulce > 603-00 Hamulce tylne



Szczegóły produktu

Numer artykułu: PAB615121

Producent: Oryginalne części Porsche

Stan: **nowy**
Nowy artykuł, nieużywany i nieuszkodzony

Przeznaczone do: Porsche Macan > Model 95B (14-24), 2014-
dzisiaj

Strona:

Cena producenta: ~~33,74 €~~
(netto :27,43 €)

Rabat: **25%**

Dostępność: **gotowy do wysyłki**

Cena: **25,26 €**
(netto:20,54 €)

Opis produktu

Porsche Macan 95B Czujnik zużycia klocków hamulcowych, oś tylna.

Galeria produktu

