

Mocowanie dodatkowego światła STOP (maski silnika), uszkodzone

 **TEILE.COM** > Porsche 911 > 993 > Części karoseryjne > 803-05 Maska silnika (pokrywa tylna)



Szczegóły produktu

Numer artykułu: 99350418100G2X-001

Stan: **używany**

Przeznaczone do: Porsche 911 > Model 993, 1994-1998

Cena producenta: 573,01 €
(netto :465,86 €)

Rabat: **60%**

Dostępność: **gotowy do wysyłki**

Cena: **229,20 €**
(netto:186,34 €)

Opis produktu

Mocowanie dodatkowego światła STOP (maski silnika), uszkodzone

Galeria produktu

