

Zestaw naprawczy, zestaw uszczelek do silnika

 **TEILE.COM** > Porsche Boxster > 986 > Silnik, chłodzenie > 101-05 Blok silnika



Szczegóły produktu

Numer artykułu: 98610090500

Producent: Oryginalne części Porsche

Stan: **nowy**
Nowy artykuł, nieużywany i nieuszkodzony

Przeznaczone do: Porsche Boxster > Model 986, 1997-2004
Porsche 911 > Model 996, 1997-2004

Cena producenta: ~~502,69 €~~
(netto :408,69 €)

Rabat: **5%**

Dostępność: **wysyłka za 3-7 dni***
*jeżeli towar jest dostępny u producenta

Cena: 477,56 €
(netto:388,26 €)

Opis produktu

Porsche Zestaw naprawczy, zestaw uszczelek do silnika.

Przeznaczony do n/w samochodów Porsche:

- 996 3.4L 220KW,
- 996 3.6L 232/235KW,
- Boxster 986.